

# Important



Les mises à jour et les services de réapprovisionnement automatiques bloquent le fonctionnement des cartouches alternatives.

## **Les imprimantes utilisant ces cartouches sont concernées**

HP	Epson
<b>Jet d'encre</b> 902 / 902XL, 910 / 910XL, 952 / 952XL, 962 / 962XL	<b>Jet d'encre</b> T202XL, T212XL, T288, T302XL, T312XL, T314XL, T410XL, T702XL, T802XL, T812XL, T822XL, T902XL
<b>Laser</b> CF258A / CF258X, CF289A / CF289X, CF500X, CF510A W1340A / W1340X, W2020, W2110, W2120A / W2120X, W2310	

Pour savoir comment désactiver les mises à jour automatique, communiquer avec nous ou visiter notre site internet.

[www.imprim-encre.ca](http://www.imprim-encre.ca)